

ASUS K8V搭載モデルにおける シリアルATAハードディスクのアクセスランプについて



**K8VのIDE LEDが、シリアルATAドライブにアクセスした時に点灯しません。
これは正常なのでしょうか？**

ASUS社のK8V搭載のモデルにおいて、シリアルATAのハードディスクを接続した場合、アクセスLEDが点灯しない現象が発生いたします。



故障ではありません。正常な動作です

VIAのサウスブリッジによるシリアルATAコントローラはシリアルATAドライブのアクセス時にLEDを点灯させませんので、LEDが点灯しないのは正常です。

詳しくは、ASUSのWebサイト

<http://www.asus.co.jp/faq/121.htm>

をご覧ください。（※予告無く、URLが変更となる場合もありますので、ご注意ください）